



Figura 64. Caixa de bombas de recalque para encaminhamento do efluente - 25/02/2015.



Figura 65. Início do tratamento preliminar com gradeamento - 25/02/2015.



Figura 66. Calha Parshall - Medidor de Vazão (entrada do efluente) - 25/02/2015.



Figura 67. Lagoa Anaeróbia A - 25/02/2015.





Figura 68. Lagoa Anaeróbia B - 25/02/2015.



Figura 69. Lagoa Facultativa I estava desativada no momento da visita técnica - 25/02/2015.



Figura 70. Lagoa Facultativa 2 - 25/02/2015.



Figura 71. Lagoa de Maturação I - 25/02/2015.





Figura 72. Lagoa de Maturação II - 25/02/2015.



Figura 73. Medidor de Vazão de saída (Calha Parshall) - 25/02/2015.